Proceso de Medición de Pasador Central Inferior y Superior del FEL 07.

Antes del procedimiento.

- 1.- Se realiza ART y Controles Críticos
- 2.- Se realiza segregación del área de trabajo
- 3.- Se instala barra de bloqueo de dirección
- 4.- Se instalan las cuñas
- 5.- Se instala letrero de equipo energizado
- 6.- Se instalan candados de bloqueo
- 7.- Se coordinar las pruebas en forma radial, entre el operador y técnico

Proceso de Medición Vertical.

Pasador Inferior.

- 1.- Se instala indicador de posición en el bastidor delantero, midiendo en forma vertical
- 2.- Se levanta balde hasta el tope máximo, se ajusta instrumento en "0".
- 3.- Se baja balde hasta el suelo y se levanta el eje delantero separándolo del piso.
- 4.- Se registra la medición, este proceso se repite por tres veces.
- 5.- Primera medida 0.452; Segunda medida 0.324; Tercera medida 0.472
- 6.- Dando como promedio 0.416 mm.Según Procedimiento para un buje reconstruido el juego máximo es 8.3058 mm

Proceso de Medición Vertical.

Pasador Inferior.

- 1.- Se instala indicador de posición en el bastidor delantero, midiendo en forma vertical
- 2.- Se levanta balde hasta el tope máximo, se ajusta instrumento en "0".
- 3.- Se baja balde hasta el suelo y se levanta el eje delantero separándolo del piso.
- 4.- Se registra la medición, este proceso se repite por tres veces.
- 5.- Primera medida 0.452; Segunda medida 0.324; Tercera medida 0.472
- 6.- Dando como promedio 0.416 mm.Según Procedimiento para un buje reconstruido el juego máximo es 8.3058 mm

Proceso de Medición Vertical.

Pasador Superior.

- 1.- Se instala indicador de posición en el bastidor trasero, midiendo en forma vertical
- 2.- Se analiza y decide instalar instrumento en chasis trasero debido al difícil acceso ya que la medición no debiera cambiar
- 3.- Se instala instrumento en bastidor trasero
- 4.- Se levanta balde hasta el tope máximo, se ajusta instrumento en "0".
- 5.- Se baja balde hasta el suelo y se levanta el eje delantero separándolo del piso.
- 6.- Se registra la medición, este proceso se repite por cuatro veces.
- 7.- Primera medida 1.482; Segunda medida 1.454; Tercera medida 1.411; Cuarta medición 1.418
- 8.- Dando como promedio 1.441 mm.

Equipo Operativo.